⑲ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出顧公告

⑫実用新案公報(Y2)

 $\mathbf{平}3-47750$

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

2000公告 平成3年(1991)10月11日

B 23 K 11/14 11/11 3 1 0 5 7 0

6919-4C 7128-4E

(全5頁)

60考案の名称

の出 願 人

部品送給ヘツド付きスポツト溶接ガン

顧 昭60-117383 ②実

63公 閉 昭62-25079

顧 昭60(1985)7月31日 ❷出

@昭62(1987)2月16日

⑰考 案 者 吉 H 茂

神奈川県川崎市多摩区桝形1丁目23番地1号 株式会社電 元社製作所内

株式会社 電元社製作

神奈川県川崎市多摩区桝形1丁目23番地1号

所

審査官 松

貢 本

実開 昭57-7681 (JP, U) 図参考文献

実開 昭59-20976(JP,U)

1

匈実用新案登録請求の範囲

加圧シリンダにより上下動する上部電極と、こ の上部電極に対向し、かつ出没自在のガイドピン を有する下部電極とを、C形フレームに備えたス 支持プラケットに支持し、前記フレームにはエア ーシリンダにより下部電極の斜め上方から前進す るスピンドルで下部電極に部品を供給する部品送 給ヘッドと、上部電極の加圧時のストローク量を 応じて設定したストローク範囲を越えたときに、 外部へ警報信号を発する部品欠落監視装置とを装 設し、スポット溶接ガンと部品送給ヘッドとをロ ボットにより一体的に動き得る構造にした部品送 給ヘッド付きスポット溶接ガン。

考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この考案は、スポット溶接ガンに関するもので ある。

(従来の技術)

たとえば薄板プレス品に溶接ナットや溶接ボル ト、ワッシャーなどの小物部品を組付ける場合、 一般に定置式スポット溶接機にパーツフィーダを 設置し、そのパーツフイーダから送り出される部 のガイドピンに、エアシリンダによつてスピンド

2

ルを前進させて送り込み、これを上・下電極間で 加圧通電して溶接を行なつている。

(考案の解決しようとする問題点)

しかしながら、このような定置式スポット溶接 ポット溶接ガンを、シフト装置を介してロボット 5 機による部品組付作業は、ワークの取り扱い作業 は主に人手に頼るもので、安全性及び作業能率化 効果は望めない。

一方また、人手に代わる産業用ロボットや他の ローデイング装置を用いた場合は、ワークを支持 検出し、そのストローク量が予め部品の大きさに 10 する治具には充分な機械的強度や溶接位置決めに 要する高い機械的精度が要求され、治具機造の複 雑・大形化は勿論、いきおい高価となる問題があ つた。

(問題を解決するための手段)

そこで、本考案は、上述したような問題を解決 15 するため、加圧シリンダにより上下動する上部電 極と、この上部電極に対向し、かつ出没自在のガ イドピンを有する下部電極とを、C形フレームに 備えたスポット溶接ガンを、シフト装置を介して 20 ロボツト支持プラケツトに支持し、前記フレーム にはエアーシリンダにより下部電極の斜め上方か ら前進するスピンドルで下部電極に部品を供給す る部品送給ヘッドと、上部電極の加圧時のストロ ーク量を検出し、そのストローク量が予め部品の 品を、プレス品の位置決め孔に挿入した下部電極 25 大きさに応じて設定したストローク範囲を越えた ときに、外部へ警報信号を発する部品欠落監視装

(2)

実公 平 3-47750

置とを装設し、スポツト溶接ガンと部品送給ヘツ

ドとをロボットにより一体的に動き得る構造にし たことにある。

3

(作用)

そして、本考案では、ワークを定位置にセット 5 るところであり、詳細は省略する。 した状態で、部品送給ヘッドと共にスポット溶接 ガンを産業用ロボット等によつて適正な姿勢に修 正しながら、電極を目的位置に挿入した後、速や かに部品送給ヘッドより部品を自動送給して、溶 接を行なうことができる。また溶接ガン及び部品 10 視装置15が設置されている。 送給ヘッドが一体に動き得るため、従来厳密な精 度を要していたワーク治具に比べ、精度上及び強 度上、ラフな構造設計でも、溶接位置決めが簡単 で、何ら支障なく溶接を遂行することができる。

以下、本考案の実施例を図面に基づいて詳述す る。

尚、第1図は、本考案を産業用ロボットのスポ ツト溶接ガンに応用した場合の一例を示す斜視図 り、第3図は部品送給ヘッドの要部断面図であ る。

第1図~第3図において、本スポット溶接ガン 1はC形フレーム2の上端部に加圧シリンダ3が 4にはホルダ5を介して上部電極6が挿着されて いる。またC形フレーム2の下端部には、上部電 極6と対向すべく下部電極7が電極ホルダ7′を 介して取着されており、この下部電極7にはワー るガイドピン8が出没自在に装入されている。

そして、さらにC形フレームの側面には、パー ツフイーダからフレキシブルな送給管9を通して 送出される溶接ナットNを、下部電極7へ、その 斜め上方から一つ一つ送り込むナット送給ヘッド 35 10が支持棒11へ角度調整できるように取付け られている。

この部品送給ヘッド10は、スピンドル13を エアシリンダ12により下部電極7のガイドピン る位置に設けた部品停止具14のマグネットMに 保持された溶接ナツトを、その上から離脱させて 下部電極へ送給する、いわゆるスピンドル供給方 式を採用したもので、その具体的方法について は、永久磁石や電磁石を利用してスピンドル先端 に磁気吸着力を作用させるもの、あるいは串刺し によりスピンドルをガイドとして部品を滑降させ るものなど、各種のナット供給方式が知られてい

一方、スポット溶接ガンのC形フレーム2に は、前記の送給ヘッド10から上、下電極間の溶 接位置に送られる溶接ナツトの送給を確認し、送 給ミスなどによる部品欠落を検出する部品欠落監

この部品欠落監視装置15は、電極加圧時の上 部電極6のストロークが予め溶接ナツトの高さに 応じて設定したストローク量をこえたときに、そ の電極移動の変化量を検出して溶接位置への部品 15 の有・無を判定するもので、実質、そのモニタに 使用されるセンサには、光電管やリミツトスイツ チ (LS) 等、目的・用途に応じた任意のセンサ が用いられる。本実施例では、加圧シリンダ3の ピストンロッド4に固着されたホルダ5に対し直 であり、第2図は、その側面を示す概略図であ 20 角に固着した支持板16の上に、検出棒17がピ ストンロッド4と平行して上下方向に高さ調整で きるように螺入されていて、この棒17には予め 溶接ナツトの高さを含む電極ストロークに応じた 位置に小さな孔りが明けてある。そして、この棒 固着され、この加圧シリンダ3のピストンロッド 25 17の両サイドには光電管18がC形フレーム2 に固着されたブラケット19により取着されてい て、何らかの理由で部品送給ミスが生じた場合 は、電極加圧時の電極ストローク量が部品の高さ 分だけ下がる結果、検出棒17の孔0に光電管1 クの下側からワークに明けた位置決め孔に嵌入す 30 8 の光が通り抜け、これを受光して警報信号を溶 接制御装置などの外部機器に送り、次の電気的及 び/または機械的な諸動作を停止するか、あるい は再度部品送給動作を行うなど、溶接不良製品の 発生を未然に防止するための動作に移る。

スポット溶接ガン1のC形フレーム2は、シフ ト機構20を介してロボツト支持ブラケツト26 に支持されている。このシフト機構20のシフト 板22には、C形フレーム2の両側に固定された ガイド棒21,21′が貫通し、そのガイド棒2 8に前進させることで、スピンドル13と交差す 40 1,21'の外周を取り巻くように挿入した衝撃 吸収用のスプリングS,S'によつて、常時下方向 に押圧力が付勢されていて、しかもこのシフト板 とロポット支持プラケット26に固着された2本 のレール23, 23'とが嵌合して、これをロボ



実公 平 3-47750

ツト支持プラケット26に固着したシリンダ24 によつて上下動し得るようにピストンロッド25 と連結し、下部電極7のガイドピン8をワークの 溶接位置に明けた位置決め孔に挿入する際に、シ 次に、以上の構成からなる本考案の動作を第4図 ~第5図に基づき説明する。

なお、第4図は、直交座標系ロボツトに本考案 にかかるスポツト溶接ガンを装備した場合の一例 を示す構想図で、スポット溶接ガン1を支持する 10 用となる。 フレーム32はX軸, Y軸, Z軸等の直線運動経 路を駆動モータmにより任意に移動する。また天 井に架設したレール27をトロリー28により吊 り下げられた溶接トランス29と、溶接ガン1の な2次ケーブル31により接続されている。ワー ク治具33は、各軸フレームの移動範囲内におけ る定位置に配置されている。

まず、ワークを自動搬送機などによつてワーク を、ワークの溶接打点位置に向かつて、予め教え 込んだ運きに従つて移動し、適正な方向、角度か ら電極を挿入する。次いで、シフト機構20のシ リンダ24でシフト板22をわずかに上昇してス せ、ガイドピン8をワークの下側から位置決め孔 に挿入する。この上昇時に生ずる多少の衝撃はス プリングS, S'によつて吸収される。

かくして、ガイドピン8がワークに挿入される と、部品送給ヘッド10のエアシリンダ12が作 30 動し、スピンドル13が前進して部品停止具10 に送給された溶接ナットNをガイドピン8に到達 送給する。そして上部電極6が下降してワークの 打点位置に送給された溶接ナットNを下部電極7 と共に挾圧し、溶接に必要な電流を流して両者を 35 装置。

溶接する。

なお、部品送給ミスにより未送給のまま加圧し たときは、溶接ナットの高さだけ電極のストロー クが長くなり、丁度、検出棒17の小さな孔0が フト板22の動作で溶接ガン全体を上昇させる。 5 光電管18の光りを通す位置に下るため、その小 さな孔口を通した光りをセンサがキャツチして警 報信号を出力し、欠品溶接による溶接不良製品の 発生を防止することができる。なお、ポータブル スポット溶接ガンの場合は、シフト機構以後は不

6


(考案の効果)

以上で説明したように、本考案によれば、スポ ツト溶接ガンと部品送給ヘツドとをロボツトによ り一体的に動き得るようにしたから、従来の定置 間は、バランサ30により吊されたフレキシブル 15 式スポツト溶接機しか利用できなかつた部品送給 システムを、スポット溶接ガンに実現させたこと によつてライン生産の効率化をより一層促進する ことができ、しかもワーク搬送時の位置決め精度 に多少のバラツキがあつてもスポット容接ガンの 抬具**33**にセツトした後、スポツト溶接ガン1 20 動きを修正することによつてこれを吸収でき、ワ ーク搬送時の位置決め精度が不用となり、ワーク 抬具を固定にでき安価に製作することができる。

図面の簡単な説明


第1図は、本考案にかかるスポット溶接ガンの プリング S, S'を抗して溶接ガン全体を上昇さ 25 実施例を示す斜視図。第2図は、本考案のスポツ ト溶接ガンの側面を示す概略図。第3図は、部品 送給ヘッドの要部断面図。第4図は、直交座標系 ロボツトに本考案のスポツト溶接ガンを搭載した 場合の側面図。第5図は第4図の正面図。


> 符号の説明、1……スポット溶接ガン、2…… . C形フレーム、3……加圧シリンダ、4……ピス トンロッド、6……上部電極、7……下部電極、 10……部品送給ヘッド、12……エアシリン ダ、13……スピンドル、15……部品欠落監視



第3図

実公 平 3-47750





(5)

実公 平 3-47750

